

공공건물 시각장애인 편의시설 사후 모니터링

- 수도권 소재 99개 주민센터를 대상으로

2020. 9.



Contents

I. 서론

1. 배경
2. 목적 및 필요성

II. 목표 및 성과계획

1. 조사 목표
2. 조사방법

III. 조사 결과 및 분석

1. 대상지역 99개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황
2. 각 시별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황
 - 2- 1. 서울시 소재 89개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황
 - 2- 2. 서울시 소재 25개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황
 - 2- 3. 수원시 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황
 - 2- 4. 수원시 소재 4개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

IV 종합평가 및 제언

V 부록

1. 서울시 소재 25개 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 조치 현황
2. 수원시 소재 4개 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 조치 현황

I. 서론

1. 배경

2017년 보건복지부가 발표한 장애인실태조사 결과에 따르면 전체 시각장애인 인구는 252,794명으로 조사되었으며, 그 중 장애의 정도가 심한 시각장애인만 약 5만 명으로 보고되었다. 또한 시각장애인의 88.3%는 혼자 외출한다고 하며, 이들 중 외출 빈도가 거의 매일이라고 답한 시각장애인은 72.6%로 조사되었다. 즉, 과거와 달리 이제는 시각장애인도 독립적인 사회 구성원으로서 왕성하게 사회에 참여하고 있음을 알 수 있다. 이를 위해 정부도 장애인의 사회적 참여를 적극 유도하고 이동편의를 제공하기 위해 관계법령 및 시행 지침 수립을 통해 장애인 편의시설의 설치 의무 또는 권장사항으로 확대하고 있다.

이러한 흐름에 발맞추어 우리 연합회에서는 해마다 전국 공공건물의 주요 시각장애인 편의시설에 대한 모니터링을 체계적으로 시행하여 시각장애인이 독립적으로 공공건물을 이용할 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 노력해 왔다.

금번 사후 모니터링 사업은 공공건물 모니터링 사업의 효과를 더욱 높이는 계기를 마련하기 위한 것으로, 시각장애인의 보행 환경을 보다 효율적이고 현실적으로 개선함은 물론 시각장애인 당사자가 편의시설의 중요성을 인지하고 관심을 높일 기회로 삼았다. 모니터링 대상시설은 시각장애인 분포도가 높은 서울시 및 수도권 지역의 주민센터로 하여 당사자 주도형 사후 모니터링단 운영을 추진하였다.

2. 목적 및 필요성

2019년 2월에 보건복지부가 발표한 보도자료에 따르면 전국 약 19만여 개 시설물에 장애인편의시설이 80.2%의 설치율을 보이고 있다고 발표하였다. 특히 조사대상 중 가장 낮은 설치율로 조사된 시각장애인 편의시설인 유도 및 안내설비의 설치율은 57.5%이었으며 접근로 점자블록의 설치율은 63.3%로 조사되어 시각장애인의 건물 접근성에 상당한 문제가 있음을 알 수 있다.

특히 점자표지판, 점자블록 등 시각장애인 감수성이 반영된 편의시설이 당사자 중심으로 설치되어 있지 못하고 있음은 물론, 우리 연합회에서 매년 실시하고 있는 공공건물 모니터링 결과에 대한 조치가 대부분 미온적으로 이루어지고 있어 정작

당사자가 편리하게 이용하지 못하는 편의시설이 되는 경우가 허다하다. 또한 시각장애인이 사회에 참여하는 비율이 점차 높아짐에 따라 당사자의 편의시설 관련 민원이 증가하고 있어 지자체로 하여금 올바른 편의시설 설치를 유도하여 추가 민원 발생 및 사고를 방지하는 것이 그 어느 때보다 중요한 때이다.

그러므로 타 편의시설에 비해 상대적으로 낮은 설치율을 나타내고 있는 시각장애인 편의시설의 설치율을 높여 시각장애인의 안전하고 편리한 생활환경을 개선하기 위한 근거를 마련함은 물론 공공건물 모니터링의 후속조치가 실질적이고 올바르게 이루어지고 있는지 파악하기 위해 시각장애인 당사자가 직접 참여하여 주도하는 사후 모니터링을 시행하였다.

II. 목표 및 성과계획

1. 조사 목표

조사의 목적을 달성하기 위하여 우리 연합회에서 시행한 2017년에서 2019년까지의 공공건물 모니터링 사업 대상시설 중 수도권 소재 99개의 주민센터를 무작위 선정하여 다음과 같은 목표를 설정하였다.

- 1) 수도권 소재 99개 주민센터의 시각장애인 편의시설¹⁾ 미설치 항목에 대한 조치율
- 2) 수도권 소재 99개 주민센터의 시각장애인 편의시설 미설치 항목에 대한 미조치율

2. 조사방법

1) 조사 대상

금번 조사 대상은 2017년에 진행한 서울시 424개 주민센터 시각장애인 편의시설 모니터링 대상지 중 약 25%인 89개 주민센터와 2019년에 진행한 경기도(수원시) 소재 41개 주민센터 시각장애인 편의시설 모니터링 대상지 중 약 25%인 10개 주민센터

1) 본 조사의 편의시설 종류는 계단, 실내출입문, 승강기, 화장실, 비치용품 등이다.

터를 각 구별로 무작위로 선정 진행하였다.

2) 조사 방법

본 사후 모니터링은 시각장애인 편의시설에 한하여 진행하였고, 주민센터의 내부 시설과 위생시설의 점자표지판, 점자블록이 설치되어 있지 않은 사례와 민원실 비치용품이 비치되어 있지 않은 사례를 재조사함으로써 조치 현황을 파악하고자 하였다.

3) 조사 절차

(사)한국시각장애인연합회 지부·지회, 유관단체 회원 중 독립보행이 가능하며 점자 해독이 가능한 시각장애인 5명(활동지원사 동반 가능)을 공개 모집, 대상시설에 직접 방문하여 각 시설별로 현장 조사하였다.

특히 금년도는 전 세계적인 코로나19 대 유행으로 인해 조사에 있어 어려움이 예상되어 각 지자체에 조사 목적과 조사 요원들의 철저한 방역 수칙 준수를 다짐하는 공문을 발송, 충분한 협조를 구하여 사업을 진행하였다.

모니터링 요원들은 편의시설에 대한 전문적 교육을 이수하지 않았으므로 대상시설 방문 전 편의시설 관련법률, 편의시설 설치 관련 지침 등 간단한 워크숍 진행 후 모니터링을 진행하였으며, 사후 모니터링 대상지로 선정된 각 주민센터별 세부 체크리스트 중 내부시설, 위생시설의 점자블록, 점자표지판 및 비치용품의 8배율 이상 확대경, 점자 업무 안내 책자 미설치 항목에 대한 조치율과 미조치율, 종합의견을 제시하는 점검표를 작성하게 하였다.

4) 조사 일정

본 사업은 신규 사업으로 조사에 대한 타당성 검증을 위한 자료 분석, 점검표 및 점검지침 작성, 모니터링 요원 선발 및 교육, 현장 조사, 통계처리 및 결과분석 순으로 구성되었다. 조사절차 및 일정은 다음 <표 II- 1>과 같다.

〈표 II - 1〉 조사절차 및 일정

조사 절차	조사 일정
자료 분석	1월 1일 ~ 1월 31일
점검표 및 점검지침 작성	2월 1일 ~ 3월 31일
모니터링 요원 선발 및 워크숍	4월 1일 ~ 5월 31일
지역별 현장 교육 및 모니터링 진행	6월 1일 ~ 6월 30일
현장 조사 및 평가	7월 1일 ~ 8월 31일
통계처리 및 결과분석	9월 1일 ~ 11월 30일

5) 자료 처리

모니터링요원이 시각장애인인 점을 고려하여 우선 점검표(체크리스트) 작성이 수기로 가능한지를 개별적으로 파악한 후 19포인트 확대본 점검표를 출력하여 워크숍 진행시 일괄 지급하였다. 워크숍에서 자세한 점검표 작성요령을 재차 설명하고 어려운 경우 활동지원사 등의 도움을 받도록 권고한 후 대상지에 방문하여 점검표를 작성토록 하였다.

점검표의 엑셀 인코딩 작업 가능 여부는 개개인의 차이가 있어 모니터링 일정 종료에 따라 개별적으로 점검표를 회수하여 담당자가 엑셀 인코딩 작업하였으며, 각 시 및 구별로 취합하였다. 엑셀의 코딩값은 해당항목에 ‘1’로 표기하였으며, 각 시의 구별 사후 모니터링 항목 수를 합산하여 전체 조사 항목 수를 산출했다. 같은 방식으로 동 항목에 대한 조치 항목 수와 미조치 항목 수를 분류하여 조치 현황, 미조치 현황을 산출하였으며, 종합의견에 시각장애인 당사자로서 주민센터를 모니터링하면서 편의시설에 대해 느낀 점에 대하여 기술하도록 하였다.

III. 조사 결과 및 분석

1. 대상지역 99개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

수도권 소재 99개 주민센터의 사후 모니터링 항목 수 총 1,911개에 대한 분석 결과는 다음 〈표 III - 1〉과 같다.

〈표 III- 1〉 대상지역 99개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

조사대상	항목갯수	조치		미조치	
		조치 항목 수	조치율	미조치 항목 수	미조치율
주민센터(99개)	1,911	370	19.4%	1,541	80.6%

서울시 소재 89개 주민센터 및 경기도 수원시 소재 10개 주민센터의 종합 조사 결과, 내부시설 및 위생시설의 점자블록, 점자표지판, 민원실 비치용품의 조치율은 19.4%, 미조치율은 80.6%로, 시정 조치 이행률이 매우 낮음은 물론 시각장애인이 독립적으로 주민센터를 이용하기가 매우 어려운 것으로 나타났다.

2. 각 시별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

2- 1. 서울시 소재 89개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

서울시 소재 89개 주민센터에 대한 사후 모니터링 분석 결과는 다음 〈표 III- 2〉와 같다.

〈표 III- 2〉 서울시 소재 89개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

조사대상	항목갯수	조치		미조치	
		조치 항목 수	조치율	미조치 항목 수	미조치율
서울시 주민센터	1,757	351	20.0%	1,406	80.0%

서울시 소재 89개 주민센터에 대한 사후 모니터링 결과 조치율은 20.0%, 미조치율은 80.0%로 조사를 진행한 지 3년이 지난 현재까지도 시정 조치율이 매우 낮음은 물론 시각장애인이 독립적으로 주민센터를 이용하기가 매우 어려운 것으로 나타났다.

2- 2. 서울시 소재 25개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

서울시 소재 25개 구별 주민센터의 사후 모니터링 항목 수 총 1,757개에 대한 분석 결과는 다음 〈표 III- 3〉과 같다.

〈표 III - 3〉 서울시 소재 25개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

대상시설	대상 건물수	조사 항목 수	조치		미조치	
			조치 항목 수	조치율	미조치 항목 수	미조치율
계	89	1,757	351	20.0%	1,406	80.0%
강남구	4	45	11	24.4%	34	75.6%
강동구	3	61	6	9.8%	55	90.2%
강북구	4	79	13	16.5%	66	83.5%
강서구	4	33	30	90.9%	3	9.1%
관악구	4	65	37	56.9%	28	43.1%
광진구	3	69	2	2.9%	67	97.1%
구로구	3	43	4	9.3%	39	90.7%
금천구	3	20	7	35.0%	13	65.0%
노원구	3	29	18	62.1%	11	37.9%
도봉구	3	80	0	0.0%	80	100.0%
동대문구	3	68	12	17.6%	56	82.4%
동작구	3	27	10	37.0%	17	63.0%
마포구	3	94	9	9.6%	85	90.4%
서대문구	5	52	36	69.2%	16	30.8%
서초구	4	91	2	2.2%	89	97.8%
성동구	4	94	15	16.0%	79	84.0%
성북구	3	82	23	28.0%	59	72.0%
송파구	4	79	8	10.1%	71	89.9%
양천구	5	102	48	47.1%	54	52.9%
영등포구	3	66	18	27.3%	48	72.7%
용산구	3	92	6	6.5%	86	93.5%
은평구	5	151	5	3.3%	146	96.7%
종로구	3	58	2	3.4%	56	96.6%
중구	3	82	3	3.7%	79	96.3%
중랑구	4	95	26	27.4%	69	72.6%

조사 결과에 따르면 서울시 소재 25개 구별 주민센터 중 도봉구가 0.0%의 조치율을 보여 편의시설 모니터링을 진행한 지 3년이 지났음에도 전혀 개선되지 않았으며, 다음으로 서초구 2.2%, 광진구 2.9%의 순으로 시정 조치율이 낮은 것으로 나타나 시각장애인이 독립적으로 주민센터를 이용하기가 매우 어려운 것으로 나타났다.

반면 강서구는 90.9%로 가장 높은 조치율을 보였으며, 다음으로 서대문구 69.2%, 노원구 62.1% 순으로 조치율을 나타내었다.

2- 3. 수원시 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

수원시 소재 10개 주민센터(행정복지센터)에 대한 사후 모니터링 분석 결과는 다음 <표 III- 4>와 같다.

<표 III- 4> 수원시 소재 10개 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

조사대상	항목갯수	조치		미조치	
		조치 항목 수	조치율	미조치 항목 수	미조치율
수원시 주민센터	154	19	12.3%	135	87.7%

수원시 소재 10개 주민센터(행정복지센터)의 사후 모니터링 결과 조치율은 12.3%, 미조치율은 87.7%로 작년도 조사가 진행된 후 현재까지도 크게 시정 조치 이행률이 높지 않아 시각장애인이 독립적으로 주민센터를 이용하기가 매우 어려운 것으로 나타났다.

2- 4. 수원시 소재 4개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

수원시 소재 4개 구별 주민센터(행정복지센터)의 사후 모니터링 항목 수 총 154개에 대한 분석 결과는 다음 <표 III- 5>와 같다.

<표 III- 5> 수원시 소재 4개 구별 주민센터의 시각장애인 편의시설 조치현황

대상시설	대상 건물수	조사 항목 수	조치		미조치	
			조치 항목 수	조치율	미조치 항목 수	미조치율
계	10	154	19	12.3%	135	87.7%
권선구	3	76	4	5.3%	72	94.7%
영통구	3	30	10	33.3%	20	66.7%
장안구	1	21	2	9.5%	19	90.5%
팔달구	3	27	3	11.1%	24	88.9%

조사 결과에 따르면 수원시 소재 4개 구별 주민센터(행정복지센터) 중 권선구가 5.3%로 조치율이 가장 낮아 시각장애인의 독립적인 이용을 어렵게하였으며, 그나마 영통구가 33.3%로 조치율이 높은 것으로 나타났으나 미미한 수준에 그쳐 개선이 시급하였다.

Ⅳ 종합평가 및 제언

앞서 살펴본 바와 같이 수도권 소재 99개 주민센터의 사후 모니터링 항목 수 총 1,911개를 분석한 결과, 시정 조치율은 19.4%로 상당히 낮게 조사 되었다. 본 조사 결과는 시각장애인 당사자 참여형 모니터링으로 특히 시각장애인의 감수성이 반영된 주민센터 내부의 점자블록과 점자표지판 및 민원업무 처리를 위한 비치용품 위주로 조사가 진행되어 도출된 결과라는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있다.

시각장애인 편의시설은 시각장애인이 일상생활을 영위함에 있어 이동과 시설이용의 편리를 도모하고, 정보 접근성을 확보하기 위한 시설이다. 주로 손잡이나 벽면, 바닥에 설치하는 시각장애인 편의시설은 공사의 범위와 소요예산이 비교적 작게 들어 지자체나 시설운영기관이 개선하고자 하는 의지만 있다면 충분히 개선이 가능하다.

장애인등편의법 부칙 제2조 편의시설 설치에 관한 경과조치 2항에는 “이 법 시행 전에 설치된 대상시설중 대통령령이 정하는 것은 이 법 시행일부터 2년 이상 7년내의 범위안에서 대통령령이 정하는 바에 따라 편의시설을 설치하여야 한다. 다만, 이 경우에 대상시설의 시설주에게 지나친 부담이 되지 아니하도록 배려하여야 한다”라고 적시되어 있다. 그러므로 지자체와 시설운영기관의 작은 관심과 예산의 소액 집행만으로도 시각장애인의 삶에 큰 변화를 도모할 수 있을 것이다.

그러나 매년 모니터링을 통하여 시정요청을 하고 있음에도 불구하고 지자체의 미온적 태도에 대응할 수 있는 제도적 뒷받침이 마련되어 있지 않아 편의시설 설치율은 크게 개선되지 않고 있다.

금번 모니터링이 공공건물 모니터링의 촉매제가 되길 바라며, 시각장애인의 시설이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식제고를 위해 지자체와 시설운영기관의 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.

V 부록

1. 서울시 소재 25개 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 조치 현황

1) 강남구

(1) 논현1동 주민센터

점검대상		논현1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	승강기	3층 승강기 점자블록 미설치	1	
	사무실	2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 민원실점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 8배율 이상 확대경 비치 외 다른 항목은 전부 미조치 되어 있음. - 빠른 조치가 필요함.		

(2) 도곡2동 주민센터

점검대상		도곡2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 도곡문고 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 계단 점자블록 미설치를 제외하고 점자 업무 안내 책자 및 8배율 이상 확대경은 잘 비치되어 있음. - 전반적으로 타 주민센터에 비해 양호함.		

(3) 수서동주민센터

점검대상		수서동주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 상우 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	승강기	3층 승강기 점자표지판 미설치		1
	사무실	지하 1층 직원식당 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	

종합의견	- 전반적으로 미조치된 부분이 많음. - 특히 계단 손잡이 점자표지판이 부적절하게 설치되어 있을 뿐만 아니라 비닐도 제거되지 않은 상태로 있어 조치가 필요함. - 점자 업무안내책자의 경우 비치는 되어 있으나 4년전 자료로 업데이트가 필요함.
------	--

(4) 일원2동 주민센터

점검대상		일원2동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	승강기	1층 승강기 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 탁구교실 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 휴게실 점자표지판 미설치		1
		2층 동강실 점자표지판 미설치		1
		2층 휴게실 점자표지판 미설치		1
		2층 헬스교실 점자표지판 미설치		1
		2층 식당 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 강당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 지하 1층 승강기 점자블록 설치, 8배율 이상 확대경 비치 외 전체적으로 미조치됨. - 지하 1층 승강기 점자블록 위의 적재물을 다른 곳으로 이동 조치하여야 함.			

2) 강동구

(1) 길동 주민센터

점검대상		길동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	2층 행정실 점자표지판 미설치		1
		2층 복지1팀 점자표지판 미설치		1
		2층 상담실 점자표지판 미설치		1
		3층 회의실 점자표지판 미설치		1
		4층 옥상 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 8배율이상의 확대경 비치 외에는 전부 미조치되었음. - 전반적으로 미설치된 부분이 많아 빠른 개선이 필요하며 특히 점자 업무안내책자 비치를 통해 시각장애인 스스로 정보를 습득하는 데 참고가 될 수 있게 하는 것이 필요함.			

(2) 둔촌2동 주민센터

점검대상		둔촌2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하좌 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상좌 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하좌 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 상좌 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 상 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 자치회관 점자표지판 미설치		1
		2층 강의실 점자표지판 미설치		1
		2층 다목적실1 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 계단 좌의 점자블록은 점검 당시 미설치되었으나 현재는 모두 설치하여 조치 되었음. - 그 외 사무실 및 화장실 점자표지판은 여전히 미설치되어 있으며 비치용품은 8배율 이상 확대경 외 점자 업무 안내 책자가 비치되어있지 않음. - 타 주민센터보다는 조치율이 높으나 여전히 개선사항이 많음.			

(3) 천호1동 주민센터

점검대상		천호1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 2층 계단 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하좌 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상좌 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하좌 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상좌 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하좌 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상좌 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하좌 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상좌 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 2층 주차장 점자표지판 미설치		1
		2층 대회의실 점자표지판 미설치		1

		2층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 8배율 이상 확대경 비치 외에는 조사 항목 중 조치된 것이 없음. - 8배율 이상 확대경의 경우 시각장애인, 저시력인을 위한 것이라기보다는 눈이 나쁜 어르신 또는 시력에 다소 문제가 있는 분들을 위한 비치용품이라 판단됨. - 빠른 사후 조치와 함께 민원 안내용 점자 업무 안내 책자가 비치되어 전맹 스스로 정보를 얻는 데 참고 자료로 비치되어야 한다고 판단됨.			

3) 강북구

(1) 번2동 주민센터

점검대상		번2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	2층 문화강좌실2 점자표지판 미설치		1
		3층 대강당 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 대부분의 점자블록과 점자표지판은 모두 설치되어 있었으나 계단 참에는 점자블록이 미설치되었으며 2층 문화강좌실1은 다른 용도로 변경되었음.			

(2) 번3동 주민센터

점검대상		번3동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 계단 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 샤워실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 미설치되어 있는 항목이 대다수임. - 하지만 지하 1층과 1층 계단에 점자블록과 점자표지판은 설치되어 있었음. - 8배율 이상 확대경은 설치되어 있지만 점자안내책자는 미설치. - 화장실 점자블록은 조치되었으나 점자표지판은 미조치됨.			

(3) 수유2동 주민센터

점검대상		수유2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 참1 점자블록 미설치		1
		1층 계단 참2 점자블록 미설치		1
		1층 계단 참3 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치	1	
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 점자블록 미설치		1
	승강기	지하 1층 승강기 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1

		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 상담실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		2층 기획상황실 점자표지판 미설치		1
		3층 녹색가게 점자표지판 미설치		1
		3층 제1강좌실 점자표지판 미설치		1
		3층 제2강좌실 점자표지판 미설치		1
		3층 제3강좌실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	4층 제5강좌실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 점자블록, 점자표지판, 8배율 이상 확대경 등이 모두 미조치됨. - 계단이 회전식 계단인데도 불구하고 점자블록이 없어 낙상 우려 등 매우 위험함.			

(4) 우이동 주민센터

점검대상		우이동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 상우 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 점자블록, 점자표지판 등이 모두 미설치되어 있음			

4) 강서구

(1) 가양3동 주민센터

점검대상		가양3동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		1층 동장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치	1	
		2층 강의실 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
종합의견	- 계단 및 각 층의 부서안내 점자표지판 설치 양호. - 남녀화장실 점자표지판 및 점자블록 설치 양호 - 점자 업무 안내 책자는 접근성 용이한 곳에 비치되어있음.			

(2) 등촌1동 주민센터

점검대상		등촌1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 상 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 상좌 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 하좌 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 복지상담실 점자표지판 미설치	1	
		2층 도서관 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 계단 및 각 층의 점자표지판은 전반적으로 양호하게 설치되어 있음 - 점자 업무 안내 책자는 접근이 용이한 곳에 비치되어있음.		

(3) 화곡1동 주민센터

점검대상		화곡1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하 점자블록 미설치	1	
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 다목적실 점자표지판 미설치	1	
		2층 행정민원실 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 전반적으로 점자표지판 표기 양호. - 점자 업무 안내 책자는 공개된 장소에 비치되어 있지 않고 요청 시 제공되어 개선이 요망되며, 8배율 이상 확대경은 사용 접근이 용이한 곳에 비치되어 있음. - 화곡1동 주민센터 외관에 간판이 따로 없어 저시력 시각장애인의 이용 편의의 제공 필요.			

(4) 화곡8동 주민센터

점검대상		화곡8동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 전반적으로 점자표지판 및 점자블록 설치 양호. - 점자 업무 안내 책자 및 8배율 확대경은 사용 및 접근이 용이한 곳에 비치되어있음. - 골목 안에 위치해 있으므로 외관 간판 등을 설치하여 이용 편의 개선 필요.			

5) 관악구

(1) 신림동 주민센터

점검대상		신림동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
	사무실	지하 1층 식당 점자표지판 미설치	1
		지하 1층 체력단련실 점자표지판 미설치	1
		지하 1층 예비군동대 점자표지판 미설치	1
		1층 민원실 점자표지판 미설치	1
		2층 주민지식나눔방 점자표지판 미설치	1
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치	1
		2층 동장실 점자표지판 미설치	1
		2층 다목적실 점자표지판 미설치	1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 2층 작은도서관과 동장실 점자표지판이 홍보 전단지로 가려져 개선조치 필요.		

(2) 신사동 주민센터

점검대상		신사동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	2층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 동장실 점자표지판 미설치	1	
		3층 예비군동대 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 8배율 확대경이 시각장애인이 독립적으로 사용하기 어려운 곳에 설치되어 있음.		

(3) 인현동 주민센터

점검대상		인현동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 상 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 상참1 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 하참1 점자블록 미설치	1	

	사무실	1층 계단 상좌2 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 하좌2 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 작은도서관 점자블록 미설치	1	
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 지하 1층 계단 상좌와 1층 계단 상좌 점자표지판 문구가 '내려감'과 '올라감'으로만 표기되어 시정이 요구됨. - 1층 남자 화장실 점자블록 앞에 쓰레기통이 있어 접근 및 이용이 불편하고 1층 여자 화장실 점자블록이 한 장만 설치되어 있어 개선이 요구됨.			

(4) 조원동 주민센터

점검대상		조원동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 점자블록 미설치	1	
	계단	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 민원상담관실 점자표지판 미설치		1
		2층 다목적교실 점자표지판 미설치		1
		2층 회의실 점자표지판 미설치	1	
	승강기	1층 승강기 점자블록 미설치	1	
		2층 승강기 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 1층 계단 상좌 점자표지판 문구가 '올라감'으로 표기되어 있어 부적정함.		

6) 광진구

(1) 군자동 주민센터

점검대상		군자동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상우 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
	사무실	2층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 자치회관 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	2층 여자 화장실 점자블록 미설치			1
	점자 업무 안내 책자 미설치			1
종합의견	8배율이상의 확대경 미설치			1
	- 체크리스트의 조사 항목에 대하여 조치된 사항이 전무하며 시각장애인이 내부시설을 이용하기는 매우 어려움.			

(2) 능동 주민센터

점검대상		능동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		1층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 대강당 점자표지판 미설치		1
		4층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 전체적으로 미조치된 상황이며 6배율 확대경을 8배율로 교체해야 함.			

(3) 자양2동 주민센터

점검대상		자양2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	지하 1층 구내식당 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1

		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 공부방 점자표지판 미설치		1
		3층 소강의실 점자표지판 미설치		1
		3층 회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		4층 대강당 점자표지판 미설치		1
		5층 옥상 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 17년도와 달라진 사항 없이 모든 항목이 미설치되어 시각장애인이 이용하기에 불편함.			

7) 구로구

(1) 개봉2동 주민센터

점검대상		개봉2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 정보방- 마을문고 점자표지판 미설치		1
		2층 민원행정팀 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		4층 동장실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	장애인 편의시설이 전무하여 주민센터를 이용하기란 매우 불편함.			

(2) 구로3동 주민센터

점검대상		구로3동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 상 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 강의실1 점자표지판 미설치		1
		3층 강의실2 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		4층 다목적실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전체적으로 시각장애인 편의시설 자체가 설치되어 있지 않아 매우 불편함.			

(3) 수궁동 주민센터

점검대상		수궁동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치		1
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적방 점자표지판 미설치		1
		4층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 2층 주민사랑방은 1층으로 옮겨짐. - 전반적인 시각장애인 편의시설이 부족하고 8배율 이상 확대경도 이용 접근성이 떨어지는 곳에 비치되어 있음.			

8) 금천구

(1) 가산동 주민센터

점검대상		가산동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		1층 예비군동대 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 8배율 이상 확대경은 직원이 있는 안쪽에 설치되어 있어 접근 및 이용이 매우 어려움.		

(2) 독산2동 주민센터

점검대상		독산2동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 1층 민원실이 2층으로 이전되어 있음.			

(3) 시흥2동 주민센터

점검대상		시흥2동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치		1
		1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 시각장애인 편의시설이 매우 부족하고 8배율 이상 확대경에 대한 접근성이 떨어짐.		

9) 노원구

(1) 상계2동 주민센터

점검대상		상계2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 점자 업무 안내 책자와 8배율 이상 확대경이 비치되어있지 않고, 1층 민원실 점자표지판이 미설치되어있음. - 주민센터 단독건물이 아닌 관계로 센터 식별에 어려움이 있었음.		

(2) 월계1동 주민센터

점검대상		월계1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
	사무실	3층 다목적방 점자표지판 미설치		1
		4층 옥상 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
종합의견	- 각 층 점자표지판이 미설치됨. - 점자 업무 안내 책자와 체크리스트에 포함되지 않은 8배율 이상 확대경 미설치.			

(3) 중계1동 주민센터

점검대상		중계1동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 탁구장 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 탈의실 점자표지판 미설치	1	
		2층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
		2층 주민자치사랑방 점자표지판 미설치	1	
		2층 다목적방 점자표지판 미설치	1	
		2층 마을사랑실 점자표지판 미설치	1	
		2층 다용도방 점자표지판 미설치	1	
		3층 책사랑북카페 점자표지판 미설치		1
		3층 옥상 점자표지판 미설치		1
		위생시설	화장실	2층 여자화장실 점자블록 미설치
비치용품	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 일부 항목을 제외하고는 시정 조치되어 이용 편의를 개선하였음.			

10) 도봉구

(1) 도봉1동 주민센터

점검대상		도봉1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		2층 교양강좌실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 대강당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 입구 간판이 플래카드들로 인해 주민센터 이름이 잘 보이지 않음. - 주민센터 내부 역시 점자블록이나 점자표지판이 없어 조치가 시급함. - 저시력인의 화장실 시인성 확보를 위한 개선이 필요함.			

(2) 방학1동 주민센터

점검대상		방학1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
	사무실	지하 1층 다용도실 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 대강당 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동아리방 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		2층 대회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1

		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 체크리스트의 모든 항목이 미조치되었음. - 동장실과 동대표실이 2층에서 3층으로 이전됨.			

(3) 창3동 주민센터

점검대상		창3동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미설치	
내부시설	계단	1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 참1 점자블록 미설치		1
		3층 계단 참2 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상 점자블록 미설치		1
	사무실	2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치		1
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 공용 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 공용 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 비장애인 이용에만 용이함. - 주차장 시설은 잘 되어있음. - 시각장애인과 지체장애인은 이용 불편함.			

11) 동대문구

(1) 답십리1동 주민센터

점검대상		답십리1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	2층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		3층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
		3층 동장실 점자표지판 미설치	1	
	승강기	1층 승강기 점자블록 미설치	1	
		2층 승강기 점자블록 미설치	1	
		3층 승강기 점자블록 미설치	1	
	위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
2층 남자 화장실 점자블록 미설치			1	
3층 여자 화장실 점자표지판 미설치			1	
3층 여자 화장실 점자블록 미설치			1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 최근에 이전하여 전반적으로 편의시설 설치 상태 양호함. - 내부 안내판 설치 상태 양호.		

(2) 장안2동 주민센터

점검대상		장안2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 강당 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 행정팀 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 회의실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 모든 조사항목이 조치되지 않았음. - 1, 2층 남녀 화장실 점자블록이 부적절하게 설치되어 있음.		

(3) 제기동 주민센터

점검대상		제기동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1

		5층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		5층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		5층 계단 하좌 점자블록 미설치		1
		5층 계단 상좌 점자블록 미설치		1
		5층 계단 상 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 마을행정실 점자표지판 미설치		1
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		3층 문화강좌 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		4층 다목적강당 점자표지판 미설치		1
		5층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 모든 조사항목이 미조치됨. - 시각장애인이 이용하기 불편함.			

12) 동작구

(1) 사당3동 주민센터

점검대상		사당3동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 동장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 다목적회의실 점자표지판 미설치	1	
		2층 문화의방 점자표지판 미설치	1	
		2층 테라스 점자표지판	1	
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 1층 남녀 화장실(안쪽 장애인 화장실 포함) 점자표지판이 적절한 위치에 부착되었음. - 8배율 이상 확대경과 점자 업무 안내 책자 비치 외에는 전체적으로 미조치되어 있음. - 조사 항목에는 없지만 1층 계단 상우 점자표지판은 스티커형으로 재질 부적정, 화살표와 층수가 다르게 표시되어 부적정함.			

(2) 상도1동 주민센터

점검대상		상도1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 교양강좌실 점자표지판 미설치		1
		2층 도서대여실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 8배율 이상 확대경과 점자 업무 안내 책자 비치 외 모든 조사 항목이 미조치되었음. - 특히 본 주민센터는 시각장애인 민원인이 많이 방문하는 만큼 보다 빠른 조치가 요구됨.			

(3) 신대방1동 주민센터

점검대상		신대방1동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상우 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	2층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 마을문고 점자표지판 미설치		1
		2층 문화의방 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 1층 계단 상우 점자표지판은 설치 위치가 부적정하고 거꾸로 부착되어 시급히 조치가 요망됨. - 2층 사무실 마을문고가 주민소통방으로 명칭이 변경되었으며 점자표지판 미설치되어 있음. - 8배율 이상의 확대경과 점자 업무 안내 책자는 비치 상태 양호.			

13) 마포구

(1) 대흥동 주민센터

점검대상		대흥동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치		1
		1층 마을건강센터 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 점자블록 재질이 고무로 부적정함.			

(2) 망원2동 주민센터

점검대상		망원2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 주민자치실1 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 주민자치실2 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 자치사무실 점자표지판 미설치		1
		1층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		1층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치		1
		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 휴게실 점자표지판 미설치		1
		2층 방문간호사실 점자표지판 미설치		1
		3층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 휴게실 점자표지판 미설치		1
		3층 구내식당 점자표지판 미설치		1
		4층 사무실 점자표지판 미설치		1
		4층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		4층 휴게실 점자표지판 미설치		1
		4층 정보화교육장 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	지하 1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		지하 1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 전체적으로 점자블록 재질이 부적정함.			

(3) 상암동 주민센터

점검대상		상암동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 채력단련실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 행정실 점자표지판 미설치		1
		2층 강의실1 점자표지판 미설치		1
		3층 어울림카페 점자표지판 미설치		1
		4층 다목적실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	4층 준비실 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 전체적으로 점자블록 재질이 부적정함.			

14) 서대문구

(1) 남가좌1동 주민센터

점검대상		남가좌1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	지하 1층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 문화강좌실 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 사회복지회의회 점자표지판 미설치	1	
		1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 도서관 점자표지판 미설치		1
		2층 문화강의실1 점자표지판 미설치		1
		2층 문화강의실2 점자표지판 미설치		1
		2층 문화강의실3 점자표지판 미설치		1
		3층 대강당 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	지하 2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		지하 2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
종합의견	- 2층 점자표지판 미설치.			

(2) 북가좌2동 주민센터

점검대상		북가좌2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	2층 계단 상 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
	사무실	2층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		3층 다목적실 점자표지판 미설치	1	
		3층 문화교실 점자표지판 미설치	1	
		3층 마을문고 점자표지판 미설치	1	
		3층 동장실 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 점자표지판이 양호하게 설치되어 있으나 점자 업무 안내 책자, 8배율 확대경은 비치되어 있지 않음.			

(3) 신촌동 주민센터

점검대상		신촌동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치	1	
	승강기	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 동장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 사무실 점자표지판 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 점자블록과 점자표지판이 양호하게 설치되어 있음. - 점자 업무 안내 책자, 8배율 이상 확대경 미설치.			

(4) 홍제1동 주민센터

점검대상		홍제1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	2층 복지동장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 마을복지팀 점자표지판 미설치	1	

		3층 다용도실 점자표지판 미설치	1	
		3층 다목적실 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품		점자 업무 안내 책자 미설치		1
		8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 1층 남녀 화장실 점자블록 미설치. - 주민센터가 지하철역 인근에 위치에 있으나 위치안내나 시인성 확보가 되어 있지 않아 개선이 필요함.			

(5) 홍제2동 주민센터

점검대상		홍제2동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	사무실	2층 작은책방 점자표지판 미설치	1	
		3층 다목적실 점자표지판 미설치	1	
		4층 홍제2동자봉센터 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	4층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품		점자 업무 안내 책자 미설치		1
		8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 점자표지판이 양호하게 설치되어 있음. - 남녀 화장실 점자블록 설치 요망.			

15) 서초구

(1) 반포본동 주민센터

점검대상		반포본동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	2층 컴퓨터교육장 점자표지판 미설치		1
		2층 독서방 점자표지판 미설치		1
		2층 열린상상카페 점자표지판 미설치		1
		3층 사무실 점자표지판 미설치		1
		3층 강당 점자표지판 미설치		1
		3층 등장실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 입구가 1층 민원실과 2-3층 계단 2군데로 나뉘어있고, 입구 두 군데의 점자블록 재질이 모두 부적정함.			

(2) 방배4동 주민센터

점검대상		방배4동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참1 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참1 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참2 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참2 점자블록 미설치		1
	사무실	3층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		3층 회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		3층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 입구에 점자블록이 미설치되어 있어 시각장애인의 이용 편의 개선 필요.			

(3) 방배본동 주민센터

점검대상		방배본동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 이어셉 점자표지판 미설치		1
		2층 민원상담실 점자표지판 미설치		1
		2층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		2층 컴퓨터교실 점자표지판 미설치		1
	3층 대회의실 점자표지판 미설치		1	

		3층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		4층 탁구교실 점자표지판 미설치		1
		4층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 내부 점자블록의 재질이 전체적으로 부적절함. - 2층 계단 입구에 카펫이 깔려있어 점자블록 인지가 불가능함.			

(4) 서초2동 주민센터

점검대상		서초2동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		4층 계단 상 점자블록 미설치	1
	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치	1
		1층 민원실 점자표지판 미설치	1
		1층 이어jem 점자표지판 미설치	1
		2층 동장실 점자표지판 미설치	1
		2층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치	1
		2층 문화교실1 점자표지판 미설치	1
		2층 문화교실2 점자표지판 미설치	1
		2층 문화교실3 점자표지판 미설치	1
		2층 문화교실4 점자표지판 미설치	1
4층 대강당 점자표지판 미설치	1		
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 1층 남녀 화장실 점자표지판 설치 외에 모든 항목이 개선되지 않았음. - 시각장애인의 독립적인 민원 업무 처리를 위해 점자 업무 안내 책자와 확대경은 신속히 비치되어야 함.		

16) 성동구

(1) 금호4가동 주민센터

점검대상		금호4가동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 하 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 상 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 자치사랑방 점자표지판 미설치		1
		3층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 도서관 점자표지판 미설치		1
		3층 다용도회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 체력단련장 점자표지판 미설치		1
		4층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자사위장 점자표지판 미설치		1
		5층 식당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		4층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 3층, 4층 화장실입구 점자표지판 설치와 함께 확대경도 비치되어있으나 그 외에는 전체적으로 미설치됨. - 전반적으로 빠른 조치 요망.		

(2) 마장동 주민센터

점검대상		마장동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상우 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하좌 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 상우 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하좌 점자표지판 미설치	1	
		3층 계단 상우 점자표지판 미설치	1	
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		4층 주민자치회 점자표지판 미설치		1

	4층 동대본부 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치	1	
	8배율이상의 확대경 미설치	1	
종합의견	- 2층, 3층 계단의 손잡이 점자표지판이 거꾸로 부착되어 있음. - 점자 안내 책자의 경우 최신 자료가 비치되어 있으나 화장실 점자표지판은 훼손된 부분이 많음.		

(3) 왕십리2동 주민센터

점검대상		왕십리2동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1
		1층 계단 하 점자블록 미설치	1
		2층 계단 하우 점자표지판 미설치	1
		2층 계단 상우 점자표지판 미설치	1
		3층 계단 점자표지판 미설치	1
	사무실	3층 계단 점자블록 미설치	1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치	1
		2층 강당 점자표지판 미설치	1
		3층 자치회관 점자표지판 미설치	1
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치	1
		3층 동장실 점자표지판 미설치	1
위생시설	화장실	4층 사무실 점자표지판 미설치	1
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 비치용품 외의 시각장애인 편의시설은 전혀 개선되지 않았고 전체적인 건물 구조가 시각장애인이 안전하게 이용하기에는 무리가 있음.		

(4) 행당2동 주민센터

점검대상		행당2동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치	1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 하좌 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 상좌 점자블록 미설치	1
		1층 계단 하좌 점자표지판 미설치	1
		1층 계단 상우 점자표지판 미설치	1
		2층 계단 하좌 점자표지판 미설치	1
		2층 계단 상우 점자표지판 미설치	1
		2층 계단 상 점자블록 미설치	1
		3층 계단 하좌 점자표지판 미설치	1
	사무실	3층 계단 상우 점자표지판 미설치	1
		3층 계단 점자블록 미설치	1
		2층 다목적방 점자표지판 미설치	1
		3층 어린이도서관 점자표지판 미설치	1
위생시설	화장실	4층 동대본부 점자표지판 미설치	1
		4층 강의실 점자표지판 미설치	1
		1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 점자 안내 책자와 8배율 이상 확대경만 설치되었을 뿐 다른 항목은 전혀 조치되지 않았으며, 기존 계단 손잡이 점자표지판의 경우 문구와 재질이 부적절한 상태로 방치되고 있음.		

17) 성북구

(1) 동선동 주민센터

점검대상		동선동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 스포츠교실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 강의실 점자표지판 미설치		1
		2층 동동마당 점자표지판 미설치		1
		2층 마을문고 점자표지판 미설치		1
		3층 대강당 점자표지판 미설치		1
		4층 동대전투상황실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 다수의 실명이 변경됨. - 점자블록, 점자표지판, 8배율 확대경, 점자 업무 안내 책자 모두 미설치됨. - 계단 끝부분들이 돌출형으로 되어있어 보완이 요구됨.			

(2) 월곡1동 주민센터

점검대상		월곡1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	4층 계단 상 점자블록 미설치		1
		1층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 어울림1 점자표지판 미설치		1
		3층 어울림2 점자표지판 미설치		1
		3층 책사랑방 점자표지판 미설치		1
4층 대강당 점자표지판 미설치		1		
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	

		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 3층 재난지원금센터 운영 통합설치로 인해서 확인이 불가능한 곳이 많았고 층마다 화장실은 점자표지판 설치가 되어 있었지만 그 외 민원실 등에는 점자표지판이 없었고 8배율 확대경, 점자 업무 안내 책자, 계단 참의 점자블록이 모두 미설치됨. - 5,6층은 칸막이로 막혀 확인 불가함.			

(3) 월곡2동 주민센터

점검대상		월곡2동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 상담실 점자표지판 미설치		1
		1층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
		2층 문화마당 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 소강당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 점자블록 및 비치용품이 미조치 상태이며, 화장실 점자표지판의 설치 위치가 부적정함.			

18) 송파구

(1) 가락본동 주민센터

점검대상		가락본동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하참1 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참1 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참2 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참2 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참1 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참1 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참2 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참2 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참1 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참1 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참2 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참2 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 탈의실 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치		1
		2층 구내식당 점자표지판 미설치		1
		3층 옥상 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 점자 안내 책자, 8배율이상의 확대경 외에 계단 및 시설 전반에 걸쳐 미조치됨. - 전체적으로 빠른 조치가 이루어져 이용 편의성 증진이 요구됨.			

(2) 문정1동 주민센터

점검대상		문정1동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치	1
		2층 계단 점자블록 미설치	1
		3층 계단 점자블록 미설치	1
	사무실	2층 느티나무도서관 점자표지판 미설치	1
		2층 대기실 점자표지판 미설치	1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치	1
		3층 구내식당 점자표지판 미설치	1
		4층 동대본부 점자표지판 미설치	1
	4층 옥상 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		
종합의견	- 8배율 이상의 확대경 비치 외 계단 및 시설 전체적으로 미설치됨. - 전체적으로 점검 후 빠른 조치가 요구됨.		

(3) 문정2동 주민센터

점검대상		문정2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 상우 점자표지판 미설치		1
	복도	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
	계단	지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 상우 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	

	사무실	2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치		1
		3층 옥상 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 계단 손잡이 점자표지판이 모두 거꾸로 부착되어 있고 내용도 부적정함. - 점자 안내 책자, 8배율 이상의 확대경은 비치되어 있으나 그 외 미조치된 부분이 많음.			

(4) 잠실2동 주민센터

점검대상		잠실2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	승강기	지하 1층 승강기 점자블록 미설치	1	
	사무실	2층 북카페 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방1 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방2 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방3 점자표지판 미설치		1
		2층 컴퓨터교육실 점자표지판 미설치		1
		3층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 직원식당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 지하 1층 승강기 점자블록을 제외하고 모두 미조치되어 있음. - 지하 1층 승강기 전면 점자블록 위의 적재물 이동조치가 필요.			

19) 양천구

(1) 목4동 주민센터

점검대상		목4동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 자치회관 점자표지판 미설치	1	
		3층 다목적홀 점자표지판 미설치	1	
		4층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 각 층과 1층 화장실 등 모두 점자블록이 미설치되어 있음. - 각 층 점자표지판은 양호하게 설치되어있음.			

(2) 목5동 주민센터

점검대상		목5동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 2층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		지하 2층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		3층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		3층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		4층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		4층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		5층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		5층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		6층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		6층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
	사무실	5층 평생건강관리센터 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	지하 2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		지하 2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		지하 2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		지하 2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		지하 2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		지하 1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		5층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		5층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		5층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		5층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		6층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		6층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		6층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		6층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		6층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	

비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치	1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 6층은 코로나19로 인한 층 폐쇄로 확인불가. - 점자표지판은 양호하게 설치되어 있음. - 각 층 남녀 화장실은 마주보고 있는 구조로 입구에는 점자블록이 설치되어있으나 남녀화장실 앞에 점자블록 미설치.		

(3) 신월6동 주민센터

점검대상		신월6동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		4층 자치회관 점자표지판 미설치		1
		5층 대강당 점자표지판 미설치		1
		5층 강의실 점자표지판 미설치		1
		5층 식당 점자표지판 미설치		1
		5층 동대본부 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전반적으로 시각장애인이 독립적으로 이용하기에는 편의시설이 전무하며 향후 임대형 사무실에도 편의시설을 설치할 수 있는 근거가 마련되어야 함.			

(4) 신월7동 주민센터

점검대상		신월7동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		2층 자치회관 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 동대강실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전반적으로 시각장애인 편의시설이 미흡하고 화장실 점자표지판의 경우 측벽에라도 점자표지판 설치가능하고 점형블록 간소화 설치가 가능한 만큼 출입문에 설치하여 시각장애인에게 불편을 주는 상황은 지양해야함.			

(5) 신정4동 주민센터

점검대상		신정4동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	지하 1층 도예교실 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 사랑의빨래방 점자표지판 미설치		1

		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		4층 1강의실 점자표지판 미설치		1
		4층 2강의실 점자표지판 미설치		1
		4층 정보화교실 점자표지판 미설치		1
		5층 은행정홀 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 각 층 점자표지판 모두 미설치. - 점자 업무 안내 책자, 8배율 확대경이 비치되어있지 않음.			

20) 영등포구

(1) 당산2동 주민센터

점검대상		당산2동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	계단	지하 1층 계단손잡이 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단손잡이 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단손잡이 점자표지판 미설치	1	
		3층 계단손잡이 점자표지판 미설치	1	
		4층 계단손잡이 점자표지판 미설치	1	
		5층 계단손잡이 점자표지판 미설치	1	
	사무실	2층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 상담실 점자표지판 미설치	1	
		3층 회의실 점자표지판 미설치	1	
		3층 식탁 점자표지판 미설치	1	
		3층 장난감도서관 점자표지판 미설치	1	
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치	1	
		4층 체육단련실 점자표지판 미설치	1	
		4층 사무실 점자표지판 미설치	1	
		4층 옥상텃밭 점자표지판 미설치	1	
		5층 프로그램실 점자표지판 미설치	1	
		5층 대강당 점자표지판 미설치	1	
		5층 준비실 점자표지판 미설치	1	
		5층 대기실 점자표지판 미설치	1	
		위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자블록 미설치
2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1			
3층 화장실 입구 점자블록 미설치	1			
3층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1			
5층 화장실 입구 점자블록 미설치	1			
5층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1			
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 각 층의 화장실 입구에는 점자블록이 미설치되어있음. - 각 층마다 점자표지판이 미설치된 실명이 다수 존재함. - 점자표지판을 다른 게시물로 가리거나, 4층 점자표지판과 일반 표지판의 문구가 달라 개선이 필요. - 점자 업무 안내 책자는 비치는 되어있지 않았지만 요청시 제공되고 있음.			

(2) 대림1동 주민센터

점검대상			대림1동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과		
			조치	미조치	
내부시설	계단	1층 계단 상참 점자블록 미설치	1		
		1층 계단 하참 점자블록 미설치	1		
		2층 계단 점자블록 미설치	1		
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1		
		2층 주민자치센터 점자표지판 미설치		1	
		3층 구내식당 점자표지판 미설치		1	
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1	
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1		
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1		
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1	
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1	
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1	
	8배율이상의 확대경 미설치			1	
종합의견	- 계단 점자블록은 설치되었으나 2층 화장실 입구와 남자, 여자화장실 점자블록은 미설치되어 있음. - 각 층의 점자표지판이 미설치되어있음.				

(3) 여의동 주민센터

점검대상		여의동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1

		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		5층 계단 점자표지판 미설치		1
	사무실	1층 어린이집 점자표지판 미설치		1
		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적회의실 점자표지판 미설치		1
		4층 다목적회의실 점자표지판 미설치	1	
		5층 채력단련실 점자표지판 미설치		1
		6층 옥상텃밭 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		4층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 점자표지판은 미설치. - 각 층의 점자표지판도 4층 다목적회의실을 제외하고는 모두 미설치. - 점자 업무 안내 책자는 공개적인 장소에 비치되어 있지 않지만 요청시 제공되고 있음.			

21) 용산구

(1) 보광동 주민센터

점검대상		보광동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		2층 민원실 점자표지판 미설치		1
		3층 어린이집 점자표지판 미설치		1
		3층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		4층 채력단련실 점자표지판 미설치		1
		4층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		4층 사위실(여) 점자표지판 미설치		1
		5층 강당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		5층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		5층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		5층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		5층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		5층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		5층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 비치용품에 대한 조치는 이루어졌으나 그 외의 미설치 항목에는 전혀 조치된 바가 없으며, 모든 층의 계단참 점자블록이 추가로 설치되어야 함.			

(2) 서빙고동 주민센터

점검대상		서빙고동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 점자블록 미설치		1
		5층 계단 점자표지판 미설치		1
		5층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 에어로빅실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		2층 포켓볼실 점자표지판 미설치		1
		3층 헬스장 점자표지판 미설치		1
		3층 청소년카페 점자표지판 미설치		1
		5층 강당 점자표지판 미설치		1
		6층 대회의실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1

		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		5층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		5층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		6층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		6층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1	
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 1층 복도에 화장실 및 민원실 등으로 이어주는 선형블록을 설치하여 편의를 제공하였고, 비치용품이 시정조치 된 것 외에는 법적으로 설치되어야 할 항목이 전혀 조치되지 않아 시각장애인이 독립적으로 이용하기에는 어려운 상황임.			

(3) 이태원1동 주민센터

점검대상		이태원1동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 문화교실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 스포츠교실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전체적으로, 점자블록 제질이 부적정함.			

22) 은평구

(1) 갈현2동 주민센터

점검대상		갈현2동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하좌 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상좌 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 하우 점자표지판 미설치	1	
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 마을문고 점자표지판 미설치		1
		2층 컴퓨터 점자표지판 미설치		1
		2층 복지행정팀 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		3층 소강좌실 점자표지판 미설치		1
		4층 컴퓨터교실 점자표지판 미설치		1
		4층 제과제빵실 점자표지판 미설치		1
		4층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 계단 손잡이 점자표지판의 재질이 부적정하고 유지관리가 필요함. - 손잡이에 설치된 점자표지판에 자세한 층안내가 적혀있지 않으며, 거꾸로 인쇄되어있는 경우도 있어 조치가 필요함. - 건물 전체적으로 점자블록 재질이 부적정함.			

(2) 구산동 주민센터

점검대상		구산동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	계단	지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		1층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
	사무실	지하 1층 문화건강실 점자표지판 미설치	1	
		1층 민원실 점자표지판 미설치	1	

		2층 문화강좌실 점자표지판 미설치		1
		2층 사무실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		2층 자원봉사캠프 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 승강기 앞 점자블록은 2층에만 설치되어 있음. - 1층 민원실에 스탠드 형태의 확대경이 비치돼 있고 확대가 잘 돼 보이나 배율이 안 써져 있음. - 건물의 입구부터 전체적으로 점자블록의 재질이 부적정함.			

(3) 녹번동 주민센터

점검대상		녹번동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 복지행정팀 점자표지판 미설치		1
		2층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 컴퓨터실 점자표지판 미설치		1
		2층 공예방 점자표지판 미설치		1
		2층 문화사랑방 점자표지판 미설치		1
		3층 제1강의실 점자표지판 미설치		1
		3층 제2강의실 점자표지판 미설치		1
		3층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 전체적으로 계단과 승강기 전면 점자블록의 재질이 부적정하며, 유지관리 상태가 부적정함.			

(4) 대조동 주민센터

점검대상		대조동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	승강기	1층 승강기 점자블록 미설치		1
		3층 승강기 점자블록 미설치		1
		4층 승강기 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		3층 컴퓨터실 점자표지판 미설치		1
		3층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 헬스교실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1

		4층 생활체육교실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		4층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 엘리베이터는 2층만 점자블록이 설치되어 있음. - 건물 전체적으로 점자블록 제질이 부적정함.			

(5) 역촌동 주민센터

점검대상		역촌동 주민센터		
조사현황		사후 모니터링 결과		
		조치	미조치	
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 제1강좌실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		1층 청소민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 마을계획단 점자표지판 미설치		1
		2층 제2강좌실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 작은도서관 점자표지판 미설치		1
		3층 제3강좌실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	지하 1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 1층 계단, 남/녀 화장실, 민원실 입구만 점자블록이 설치되어 있고, 건물 전체적으로 점자블록 제질이 부적정함.			

23) 종로구

(1) 무악동 주민센터

점검대상		무악동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
		3층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		2층 1강의실 점자표지판 미설치		1
		2층 무악다솜방 점자표지판 미설치		1
		3층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
		4층 대강당 점자표지판 미설치		1
		위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치
1층 화장실 입구 점자블록 미설치				1
1층 남자 화장실 점자블록 미설치				1
1층 여자 화장실 점자블록 미설치				1
2층 화장실 입구 점자표지판 미설치				1
2층 남자 화장실 점자표지판 미설치				1
2층 여자 화장실 점자표지판 미설치				1
2층 화장실 입구 점자블록 미설치				1
2층 남자 화장실 점자블록 미설치				1
2층 여자 화장실 점자블록 미설치				1
3층 화장실 입구 점자표지판 미설치				1
3층 남자 화장실 점자표지판 미설치				1
3층 여자 화장실 점자표지판 미설치				1
3층 화장실 입구 점자블록 미설치				1
3층 남자 화장실 점자블록 미설치				1
3층 여자 화장실 점자블록 미설치				1
4층 화장실 입구 점자표지판 미설치				1
4층 남자 화장실 점자표지판 미설치				1
4층 여자 화장실 점자표지판 미설치				1
4층 화장실 입구 점자블록 미설치				1
4층 남자 화장실 점자블록 미설치				1
4층 여자 화장실 점자블록 미설치				1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전체적으로, 건물 내부 점자블록의 재질이 부적정함. - 전체적으로 계단 점자표지판이 미설치됨. - 목록의 '2층동장실'은 1층으로 이전되었으며, 점자표지판이 미설치됨.			

(2) 사직동 주민센터

점검대상		사직동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	본관 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		본관 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	본관 1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		본관 2층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		본관 2층 회의실 점자표지판 미설치		1
		별관 1층 마을복지팀 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	본관 1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		본관 1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		본관 1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		본관 1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		본관 2층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		본관 2층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 1층 계단 상좌, 하우 점자표지판 재질이 부적정하며 내용으로는 '내려감', '올라감'만 표기되어있어 자세한 층 내용이 표기되어야 함.			

(3) 청운효자동 주민센터

점검대상		청운효자동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 복카페 점자표지판 미설치		1
		2층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		3층 강당 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 건물 전체적으로 계단과 승강기 전면 점자블록의 재질이 부적정함. - 점자표지판의 경우 재질이 부적정하며, 올바른 위치에 설치되어 있지 않거나 거꾸로 설치되어 있는 경우가 허다함. - 계단 손잡이에 설치된 점자표지판에 자세한 층 안내가 적혀있지 않음.			

24) 중구

(1) 광희동 주민센터

점검대상		광희동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	4층 계단 하참 점자블록 미설치		1	
	사무실	지하 1층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 주민센터 점자표지판 미설치		1
		2층 회의실 점자표지판 미설치		1
		3층 강의실 점자표지판 미설치		1
		3층 동대본부 점자표지판 미설치		1
		4층 경로당 점자표지판 미설치		1
		5층 대강당 점자표지판 미설치		1
위생시설		화장실	2층 화장실 입구 점자표지판 미설치	
	2층 남자 화장실 점자표지판 미설치			1
	2층 여자 화장실 점자표지판 미설치			1
	2층 화장실 입구 점자블록 미설치			1
	2층 남자 화장실 점자블록 미설치			1
	2층 여자 화장실 점자블록 미설치			1
	3층 화장실 입구 점자표지판 미설치			1
	3층 남자 화장실 점자표지판 미설치			1
	3층 여자 화장실 점자표지판 미설치			1
	3층 화장실 입구 점자블록 미설치			1
	3층 남자 화장실 점자블록 미설치			1
	3층 여자 화장실 점자블록 미설치			1
	4층 화장실 입구 점자표지판 미설치			1
	4층 화장실 입구 점자블록 미설치			1
	5층 화장실 입구 점자표지판 미설치			1
	5층 남자 화장실 점자표지판 미설치			1
	5층 여자 화장실 점자표지판 미설치			1
	5층 화장실 입구 점자블록 미설치			1
	5층 남자 화장실 점자블록 미설치			1
	5층 여자 화장실 점자블록 미설치			1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 계단과 승강기 전면의 점자블록이 전체적으로 부적정한 재점검.			

(2) 약수동 주민센터

점검대상		약수동 주민센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 점자표지판 미설치		1
		4층 계단 상 점자블록 미설치	1	
		4층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 강의실 점자표지판 미설치		1

		3층 체력단련실 점자표지판 미설치		1
		4층 강당 점자표지판 미설치		1
		5층 동대본부 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 전체적으로 설치된 점자블록의 재질이 부적정함.			

(3) 청구동 주민센터

점검대상		청구동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 헬스클럽 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 행정지원팀 점자표지판 미설치		1
		2층 문화사랑방 점자표지판 미설치		1
		2층 주민사랑방 점자표지판 미설치		1
	4층 동대본부 점자표지판 미설치		1	
위생시설	화장실	1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견	- 전체적으로 계단의 점자블록 재질이 부적정함. - 주민센터 외부 주출입구의 점자블록이 없음.			

25) 중랑구

(1) 망우3동 주민센터

점검대상		망우3동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 상 점자블록 미설치	1	
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 점자블록 미설치	1	
		3층 계단 점자블록 미설치	1	
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치	1	
		2층 동장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 마을문고 점자표지판 미설치	1	
		3층 동대본부 점자표지판 미설치	1	
		3층 동대장실 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	3층 다목적회의실 점자표지판 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1	
		1층 화장실 입구 점자블록 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1	
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치		1	
종합의견		- 2019년 리모델링으로 모든 편의시설이 쾌적하고 시설도 잘 되어있음. - 리모델링으로 시설변경이 많았음.		

(1) 면목3.8동 주민센터

점검대상		면목3.8동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		2층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		3층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		4층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		4층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		5층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		5층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		5층 계단 상 점자블록 미설치	1
	사무실	지하 1층 동대본부 점자표지판 미설치	1
		4층 생활체육실 점자표지판 미설치	1
		4층 마을문고 점자표지판 미설치	1
		5층 대회의실 점자표지판 미설치	1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		4층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		4층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		4층 남자 화장실 점자블록 미설치	1
		4층 여자 화장실 점자블록 미설치	1
		5층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		5층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		5층 남자 화장실 점자블록 미설치	1
		5층 여자 화장실 점자블록 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견	- 17년도 조사 결과와 다르지 않음. - 8배율 이상 확대경, 점자표지판, 점자블록 모두 미설치됨. - 시각장애인이 이용하기 불편함.		

(3) 면목본동 주민센터

점검대상		면목본동 주민센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 2층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 2층 주차장 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		1층 동대전투상황실 점자표지판 미설치		1
		2층 교양강좌실 점자표지판 미설치		1
		2층 문화교실 점자표지판 미설치		1
		2층 사랑방 점자표지판 미설치		1
		2층 건강증진센터 점자표지판 미설치		1
		2층 이어집 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 17년도 이후 전혀 개선되어 있지 않음. - 점자표지판, 8배율 이상 확대경, 점자블록 모두 미설치.			

(4) 목1동 주민센터

점검대상		목1동 주민센터	
조사현황		사후 모니터링 결과	
		조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치	1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치	1
		2층 계단 하참1 점자블록 미설치	1
		2층 계단 상참1 점자블록 미설치	1
		2층 계단 하참2 점자블록 미설치	1
		2층 계단 상참2 점자블록 미설치	1
		2층 계단 상 점자블록 미설치	1
	사무실	지하 1층 주민사랑방 점자표지판 미설치	1
		지하 1층 동대본부 점자표지판 미설치	1
		2층 다목적회의실 점자표지판 미설치	1
		2층 마을문고 점자표지판 미설치	1
위생시설	화장실	1층 화장실 입구 점자표지판 미설치	1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치	1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치	1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치	1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치	1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치		1
	8배율이상의 확대경 미설치		1
종합의견		17년도와 대동소이하나, 화장실 점자표지판은 조치 되었고 2층 계단 상 점자블록은 조치되어 있었음.	

2. 수원시 소재 4개 구별 주민센터 시각장애인 편의시설 항목별 조치 현황

1) 권선구

(1) 권선1동 행정복지센터

점검대상		권선1동 행정복지센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 점자표지판 미설치		1
		3층 계단 하참 점자블록 미설치	1	
		3층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		3층 계단 상 점자블록 미설치	1	
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		1층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 고운메 점자표지판 미설치		1
		2층 주민자치센터(도란도란) 점자표지판 미설치		1
		2층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
		3층 노고지리 점자표지판 미설치		1
		3층 생그레 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	4층 권선하늘농원 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 전체적으로 시각장애인이 이용하기에 편의시설이 매우 미흡함.		

(2) 서둔동 행정복지센터

점검대상		서둔동 행정복지센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치		1
		2층 계단 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		1층 계단실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		2층 주민자치센터 점자표지판 미설치		1
		2층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
		3층 문화사랑방 점자표지판 미설치		1
		3층 문화사랑방 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 전반적인 조치율이 낮음. - 청사 이전 계획이 있다고는 하나 이전 조치 될 때까지는 장애인 편의를 제공해야 함.		

(3) 세류1동 행정복지센터

점검대상		세류1동 행정복지센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	1층 계단 점자표지판 미설치		1
		1층 계단 점자블록 미설치	1	
		별관 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		별관 1층 계단 점자블록 미설치		1
		별관 2층 계단 점자표지판 미설치		1
		별관 2층 계단 점자블록 미설치		1
	통로	별관 연결통로 점자블록 미설치		1
	사무실	1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 동장실 점자표지판 미설치		1
		1층 계단실 점자표지판 미설치		1
		2층 취미실 점자표지판 미설치		1
		2층 대회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 소회의실 점자표지판 미설치		1
		2층 자치센터 사무실 점자표지판 미설치		1
		별관 1층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
		별관 2층 청소년공부방 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		별관 1층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		별관 1층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
		별관 3층 화장실 입구 점자표지판 미설치		1
		별관 3층 화장실 입구 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 편의시설 설치 실태가 매우 열악함.			

2) 영통구

(1) 망포1동 행정복지센터

점검대상		망포1동 행정복지센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하 점자블록 미설치	1	
		지하 1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		지하 1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단실 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		1층 계단실 점자표지판 미설치		1
		1층 사회복지상담실 점자표지판 미설치		1
		1층 대회의실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전체적으로 시각장애인이 독립적으로 이용하기가 매우 어려움.			

(2) 매탄1동 행정복지센터

점검대상		매탄1동 행정복지센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	3층 계단 상참 점자블록 미설치	1	
		3층 계단 상 점자블록 미설치	1	
	사무실	1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
	사무실	2층 주민자치센터 점자표지판 미설치		1
		2층 취미창작실 점자표지판 미설치	1	
		2층 문화사랑방 점자표지판 미설치	1	
위생시설	화장실	1층 여자 화장실 점자블록 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 2층 취미창작실과 문화사랑방 점자표지판이 양호하게 설치되었고 1층 여자 화장실 점자블록이 양호하게 설치되어 있음.			

(3) 영통1동 행정복지센터

점검대상		영통1동 행정복지센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	지하 1층 주차장 점자표지판 미설치	1	
		1층 복지상담실 점자표지판 미설치		1
		2층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
		2층 주민자치위원회운영사무실 점자표지판 미설치		1
		2층 동장실 점자표지판 미설치		1
		3층 대회의실 점자표지판 미설치	1	
		3층 소회의실 점자표지판 미설치	1	
		4층 새마을부녀회 점자표지판 미설치		1
	단차	4층 실내단차 점자블록 미설치	1	
비치용품	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 지하 1층 주차장 점자표지판이 문구 부적정으로 개선이 필요.			

3) 장안구

(1) 정자1동 행정복지센터

점검대상		정자1동 행정복지센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 점자표지판 미설치	1	
		2층 계단 하참 점자블록 미설치		1
		2층 계단 상참 점자블록 미설치		1
	승강기	지하 1층 승강기 단차 점자블록 미설치		1
	사무실	지하 1층 지하강당 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 주방 점자표지판 미설치		1
		1층 민원실 점자표지판 미설치		1
		2층 다목적실 점자표지판 미설치		1
		2층 문화장작실 점자표지판 미설치		1
		2층 문화예능실 점자표지판 미설치		1
		2층 주민자치센터 점자표지판 미설치		1
		3층 문화관람실 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견		- 계단 손잡이 점자표지판의 경우 전반적으로 조치는 되었으나 문구, 재질, 유지관리, 설치위치가 부적정하며 화장실, 사무실 등의 점자표지판은 전혀 조치되지 않았음. - 전반적인 점자블록의 색상, 재질, 설치위치가 부적정함. - 지하 승강기 전면 단차로 인하여 지하의 모든 시설을 휠체어 장애인 이 이용하기는 불가해보임.		

4) 팔달구

(1) 매산동 행정복지센터

점검대상		매산동 행정복지센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	계단	지하 1층 계단 하우 점자표지판 미설치		1
		지하 1층 계단 점자블록 미설치		1
		1층 계단 상우 점자표지판 미설치	1	
		1층 계단 상좌 점자표지판 미설치	1	
	사무실	지하 1층 생활체육실 점자표지판 미설치		1
		2층 새마을문고 점자표지판 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 지하 1층 생활체육시설은 간판자체가 없고 사무실 안에 위치해 있어 저시력 시각장애인을 위한 안내표지판 설치가 필요함.			

(2) 화서1동 행정복지센터

점검대상		화서1동 행정복지센터		
		조사현황	사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	2층 주민자치센터 점자표지판 미설치		1
		2층 취미교실1 점자표지판 미설치		1
위생시설	화장실	1층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		1층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		1층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		2층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		2층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자표지판 미설치		1
		3층 남자 화장실 점자블록 미설치		1
		3층 여자 화장실 점자블록 미설치		1
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 전반적인 편의시설 설치율을 높여야 함.			

(3) 화서2동 행정복지센터

점검대상		화서2동 행정복지센터		
조사현황			사후 모니터링 결과	
			조치	미조치
내부시설	사무실	2층 계단실 점자표지판 미설치	1	
비치용품	점자 업무 안내 책자 미설치			1
	8배율이상의 확대경 미설치			1
종합의견	- 2층 계단 점자표지판 설치 상태 양호.			

한국시각장애인연합회

이진원 (시각장애인편의시설지원센터 센터장)

홍서준 (시각장애인편의시설지원센터 연구원)

2020년 지역별 시각장애인 편의시설 사후 모니터링 요원 명단

서울시 : 이지은(시각장애인연합회 서울시지부 강서구지회)

서울시 : 김민경(시각장애인연합회 서울시지부 성북구지회)

경기도 : 허경희(시각장애인연합회 경기도지부 양주시지회)

경기도 : 김성일(시각장애인연합회 경기도지부 성남시지회)

경기도 : 김광수(시각장애인연합회 경기도지부 수원시지회)

공공건물 시각장애인 편의시설 사후 모니터링

발행일: 2020년 9월

발행처: 사단법인 한국시각장애인연합회

주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 601호

홈페이지: www.kbufac.or.kr

문의처: 02-799-1021
